



แบบรายงานการดูแลโบราณสถาน

หน่วยงานผู้รายงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ชื่อผู้รายงาน นางมนัสนันท์ ขุนจันทร์ดี
ตำแหน่งผู้รายงาน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๔๔๘๒๐
ชื่อโบราณสถาน วัดสระปทุม (ร้าง) หรือวัดดงนอก
ที่ตั้ง เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

- ๑.๑ พบเห็นการบุกรุกเข้าเขตโบราณสถาน
- ๑.๒ พบเห็นการทำลายโบราณสถาน/โบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุในเขตโบราณสถาน
- ๑.๓ พบเห็นสิ่งแปลกปลอม/วัตถุต้องสงสัย/บุคคลนำสงสัยในเขตโบราณสถาน
- ๑.๔ พบเห็นการพังทลาย/ชำรุดของโบราณสถาน/โบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุในเขตโบราณสถาน
- ๑.๕ อื่นๆ โปรดระบุ.....

๒. สภาพปัจจุบันของโบราณสถาน/โบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุในเขตโบราณสถานที่ท่านได้รายงานในครั้งนี้

- วัดสระปทุม (ร้าง) หรือวัดดงนอก สภาพปัจจุบันตัวพระปรางค์มีสภาพทรุดโทรมมาก อิฐที่ก่อพระปรางค์ผุกร่อน ภายในตัวพระปรางค์มีหลุมลึก ดูจากสภาพแล้วยังไม่ได้รับการดูแลหรือบูรณะซ่อมแซมแต่อย่างใด

๓. ปัญหา อุปสรรคที่พบ หรือข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

- ปัญหา อุปสรรคที่พบ สภาพอากาศทำให้อิฐที่ก่อพระปรางค์ผุกร่อนลงเรื่อยๆ และภายในของตัวพระปรางค์เป็นหลุมลึก ถ้าหากมีฝนตกมาก ๆ น้ำจะขังทำให้เกิดการกัดเซาะของน้ำ และอาจทำให้พระปรางค์ทรุดหรือพังลงมาได้

- ข้อเสนอแนะ ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล อนุรักษ์ รักษาสภาพของพระปรางค์ให้คงสภาพเดิมให้ได้มากที่สุด

๔. รูปภาพ ๓ - ๕ ภาพ

